




1
SS



1
LV



VCB 부하의 2차 부스바에서 더블로 물릴 공간이 되야하고
더블로 물릴시 사용전검사 실시할 때 보호계전기 최소조건을
추가해야 합니다.